

ISOCUT HANDY

ISOCUT HANDY 18V



Insulation cutting bow

Isolatiesnijboog

Arche de découpe d'isolation

Dämmstoff-Schneidebogen

SR 4730100

SR 4730122 (batteries incl.)

CONTENTS / INHOUD / CONTENU / INHALT

ENGLISH	4
DELIVERY PACKAGE	4
TECHNICAL SPECIFICATIONS	4
SAFETY INSTRUCTIONS	4
RECOMMENDED USE & APPLICATIONS	4
OPERATING ENVIRONMENT	4
BATTERY CHARGING & CARE	4
CUTTING SHAPES	4
WIRE INSTALLATION	4
ASSEMBLY INSTRUCTION	5
SPARE PARTS LIST	6
ENVIRONMENTAL PROTECTION	6
WARRANTY	6
EU DECLARATION OF CONFORMITY	6

FRANÇAIS	10
CONTENU DE LA LIVRAISON	10
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	10
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ	10
UTILISATION RECOMMANDÉE & APPLICATIONS	10
ENVIRONNEMENT D'UTILISATION	10
CHARGE ET ENTRETIEN DE LA BATTERIE	10
FORMES DE COUPE	10
INSTALLATION DU FIL	10
MONTAGE	11
Liste des pièces de rechange	12
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	12
GARANTIE	12
DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ	12

NEDERLANDS	7
INHOUD	7
TECHNISCHE SPECIFICATIES	7
VEILIGHEIDSinSTRUCTIES	7
AANBEVOLEN GEBRUIK & TOEPASSINGEN	7
GEBRUIKSOMGEVING	7
BATTERIJ OPLADEN & ONDERHOUD	7
SNIJVORMEN	7
DRAADINSTALLATIE	7
MONTAGE	8
RESERVEONDERDELENLIJST	9
MILIEUBESCHERMING	9
GARANTIE	9
EU-CONFORMITEITSVERKLARING	9

DEUTSCH	13
LIEFERUMFANG	13
TECHNISCHE DATEN	13
SICHERHEITSHINWEISE	13
EMPFOHLENE ANWENDUNG & EINSATZGEBIETE	13
BETRIEBsumGEbUNG	13
AKKULADUNG & PFLEGE	13
SCHNITTFORMEN	13
DRAHTINSTALLATION	13
MONTAGE	14
ERSATZTEILLISTE	15
UMWELTSCHUTZ	15
GARANTIE	15
EU-KONFORMITÄTserKLÄRUNG	15

DELIVERY PACKAGE

SR 4730100	
Item	Qty
Hot Wire Foam Cutter	1
Heating Wire	2
Manual	1

SR 4730122	
Item	Qty
Hot Wire Foam Cutter	1
Heating Wire	2
18V 2.0 Ah Li-ion Battery	2
Charger - 2 ports	1
Manual	1

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model Number	SR 4730100	SR 4730122
Max Cutting Length	1370 mm	1370 mm
Max Cutting Height	330 mm	330 mm
Net Weight	1.8 kg	1.4 kg
Dimensions	875 × 435 × 85 mm	875 × 435 × 85 mm
Power Supply	260W / 230V	2×18V 2.0Ah Li-ion Battery
Charger (Dual Output)	/	Input: 220-240V AC 50-60Hz 140W Output: 21V DC 2.4A ×2

SAFETY INSTRUCTIONS

Please read this manual carefully before operating the tool.

Pay close attention to safety instructions to prevent injury or equipment damage.

Caution 1: Always operate outdoors or in a well-ventilated area.

Caution 2: Do not touch the hot wire while in operation.

- Keep children and unauthorized persons away from the tool during use.
- Always disconnect the power supply before changing the hot wire or performing maintenance.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or a qualified technician.
- Do not use in rain, wet environments, or around flammable liquids/gases.

RECOMMENDED USE & APPLICATIONS

The Hot Wire Cutter is designed for precision cutting of foamed plastics including:

- Expanded Polystyrene (EPS)
- Extruded Polystyrene (XPS)

It features fast heat-up through a button-operated switch.

OPERATING ENVIRONMENT

- Use only in dry, well-ventilated areas.
- Keep the work area brightly lit.
- Do not operate around flammable materials or gases.
- Avoid damp or wet surfaces.

BATTERY CHARGING & CARE


- **Battery Information:**
 - Nominal Voltage: 18V
 - Capacity: Li-ion 2.0 Ah
 - Weight: 0,330 kg
 - Features: Power display, dual overload protection
- **Charging Device:**
 - Input: 220–240V AC / 50–60Hz
 - Output: 21V DC, 2.4A (2 outputs)
 - Weight: 0.58 kg
- **Charging Instructions:**
 - The battery is partially charged on delivery. Fully charge before first use.
 - Charging light indicators:
 - **Red:** Charging
 - **Green:** Fully charged
 - Only charge between 0°C and 45°C.
 - Do not interrupt the charging cycle unnecessarily.
 - Disconnect charger after use.

CUTTING SHAPES

Rectangle	
Ladder-shaped Triangle	

WIRE INSTALLATION

- **Installation:**



1. Turn the wire spool to tighten the wire.
2. Secure the wire with the provided screw.
3. Always unplug power before installing/removing wire.
4. Let the wire and spring cool before handling.

- **Important Notes:**

- Do not overheat the wire—glowing red is unnecessary.
- Avoid twisting, folding, or tangling the wire.


ASSEMBLY INSTRUCTION

SR 4730100 WITH POWER SUPPLY

1. Install power module.




2. Press the switch fully to begin operation.



SR 4730122 WITH BATTERY (ADAPTER)


1. Attach two M6×20 bolts.



2. Insert Bosch/DeWalt/Makita/Milwaukee adapter. (if needed)



3. Insert compatible 18V battery.



4. Press switch fully to heat wire.




UNIVERSAL STEPS FOR ALL MODELS

1. Align and connect the two bow sections; tighten bolts.




2. Hook the wire to the top (1) and bottom (2) springs.



3. Wrap wire through the pulley and tension using the winding wheel.





4. Secure with screw A.



SPARE PARTS LIST

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Hot Wire Mount | 9. Switch Button |
| 2. Hot Wire | 10. Lower Bow Assembly |
| 3. Roller Wheel Assembly | 11. Fixed Nut |
| 4. Square Tube Plug | 12. Upper Bow Assembly |
| 5. Wire Take-up Pulley | 13. Power Supply Module + 140 mm Harness (SR 4730100) |
| 6. Fixed Nut | 14. Fixed Bolts (SR 4730100) |
| 7. Wire Harness (SR 4730122) | 15. Lower Bow Assembly |
| 8. Fixed Bolts (SR 4730122) | |



ENVIRONMENTAL PROTECTION

- Follow local laws for recycling power tools.
- Do not dispose of electric tools in household waste.

EU Only:



In accordance with **EU Directive 2012/19/EU**, tools must be recycled responsibly. Contact your dealer for disposal instructions.

WARRANTY

This tool is covered by a two-year warranty against manufacturing defects under normal use conditions.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

We hereby declare under our sole responsibility that the product SR 4730100 / SR 4730122 complies with the following standards or normative documents:

- EN IEC 61000-6-2:2019
- EN IEC 61000-6-4:2019
- EN 60335-2-45: 2002 + A1:2008 + A2:2012 + A11: 2023
- EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021
- EN 62233:2008

In accordance with Directives 2014/35/EU, 2014/30/EU

INHOUD

SR 4730100	
Artikel	Aantal
Hot Wire Foam Cutter	1
Verwarmingsdraad	2
Handleiding	1

SR 4730122	
Artikel	Aantal
Hot Wire Foam Cutter	1
Verwarmingsdraad	2
18V 2.0 Ah Li-ion batterij	2
Oplader - 2 poorten	1
Handleiding	1

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model-nummer	SR 4730100	SR 4730122
Max. snijlengte	1370 mm	1370 mm
Max. snijhoogte	330 mm	330 mm
Nettogewicht	1,8 kg	1,4 kg
Afmetingen	875 × 435 × 85 mm	875 × 435 × 85 mm
Voeding	260W / 230V	2×18V 2.0Ah Li-ion batterij
Oplader (Dubbele uitgang)	/	Invoer: 220-240V AC 50-60Hz 140W Uitvoer: 21V DC 2.4A ×2

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees deze handleiding zorgvuldig door vóór gebruik van het apparaat.

Let goed op de veiligheidswaarschuwingen om letsel of schade te voorkomen.

Waarschuwing 1: Gebruik altijd buitenshuis of in een goed geventileerde ruimte.

Waarschuwing 2: Raak de hete draad tijdens gebruik niet aan.

- Houd kinderen en onbevoegden uit de buurt van het gereedschap tijdens gebruik.
- Schakel altijd de stroomtoevoer uit voordat u de hete draad vervangt of onderhoud uitvoert.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of een bevoegd technicus.
- Niet gebruiken in de regen, in natte omgevingen of in de buurt van ontvlambare vloeistoffen/gassen.

AANBEVOLEN GEBRUIK & TOEPASSINGEN

De Hot Wire Cutter is ontworpen voor het nauwkeurig snijden van schuimplastic zoals:

- Geëxpandeerd polystyreen (EPS)
- Geëxtrudeerd polystyreen (XPS)

Het apparaat warmt snel op en wordt bediend via een drukknopschakelaar.


GEBRUIKSOMGEVING

- Alleen gebruiken in droge, goed geventileerde ruimtes.
- Zorg voor voldoende verlichting op de werkplek.
- Niet gebruiken in de buurt van ontvlambare materialen of gassen.
- Vermijd natte of vochtige oppervlakken.

BATTERIJ OPLADEN & ONDERHOUD


- **Batterijgegevens:**
 - Nominale spanning: 18V
 - Capaciteit: Li-ion 2.0 Ah
 - Gewicht: 0,330 kg
 - Eigenschappen: Batterij-indicator, dubbele overbelastingsbeveiliging
- **Oplaadapparaat:**
 - Ingang: 220–240V AC / 50–60Hz
 - Uitgang: 21V DC, 2.4A (2 uitgangen)
 - Gewicht: 0,58 kg
- **Oplaadinstructies:**
 - De batterij is gedeeltelijk opgeladen bij levering. Laad volledig op vóór het eerste gebruik.
 - Oplaadindicatoren:
 - **Rood:** bezig met opladen
 - **Groen:** Volledig opgeladen
 - Alleen opladen tussen 0°C en 45°C.
 - Onderbreek het laadproces niet onnodig.
 - Trek de stekker uit het stopcontact na het opladen.

SNIJVORMEN

Rechthoek	
Laddervormige driehoek	

DRAADINSTALLATIE

- **Installatie:**



1. Draai de draadspoel om de draad te spannen.
2. Zet de draad vast met de bijgeleverde schroef.
3. Koppel altijd de stroom los voordat je de draad installeert of verwijdt.
4. Laat de draad en veer voldoende afkoelen voor je deze aanraakt.


- **Belangrijke opmerkingen:**

- Oververhitting is niet nodig – de draad hoeft niet roodgloeiend te zijn.
- Vermijd het draaien, vouwen of in de knoop raken van de draad.


MONTAGE

SR 4730100 MET NETVOEDING

1. Installeer de voedingsmodule.




2. Druk de schakelaar volledig in om te starten.



SR 4730122 MET BATTERIJ (ADAPTER)

1. Bevestig twee M6×20 bouten.



2. Plaats Bosch/DeWalt/Makita/Milwaukee-adapter (indien nodig).



3. Plaats compatibele 18V batterij.



4. Druk de schakelaar volledig in om de draad te verwarmen.




UNIVERSELE STAPPEN VOOR ALLE MODELLEN


1. Plaats de twee beugelhelften tegen elkaar en zet ze vast met de bouten.




2. Haak de draad aan de bovenste (1) en onderste (2) veer.



3. Leid de draad door de katrol en span hem met het draaimechanisme.





4. Zet vast met schroef A.



RESERVEONDERDELENLIJST

- | | |
|---|--|
| 1. Bevestigingspunt voor verwarmingsdraad | 9. Drukknopschakelaar |
| 2. Verwarmingsdraad | 10. Onderste beugel |
| 3. Katrolwielassemblage | 11. Vaste moer |
| 4. Vierkante buisdop | 12. Bovenste beugel |
| 5. Draadprolkatrol | 13. Voedingsmodule + 140 mm draad (SR 4730100) |
| 6. Vaste moer | 14. Bevestigingsbouten (SR 4730100) |
| 7. Draadbundel (SR 4730122) | 15. Onderste beugel |
| 8. Bevestigingsbouten (SR 4730122) | |



MILIEUBESCHERMING

- Volg de lokale regelgeving voor recycling van elektrisch gereedschap en batterijen.
- Gooi elektrisch gereedschap niet bij het huisvuil.
- Verwijder batterijen vóór het afdanken.

Alleen voor de EU::



In overeenstemming met **EU-richtlijn 2012/19/** **EU** moeten elektrische gereedschappen op verantwoorde wijze worden gerecycled. Neem contact op met uw dealer voor informatie over verwijdering.

GARANTIE

Dit gereedschap valt onder een garantie van twee jaar tegen fabricagefouten bij normaal gebruik.

EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Wij verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat het product SR 4730100 / SR 4730122 voldoet aan de volgende normen of normatieve documenten:

- EN IEC 61000-6-2:2019
- EN IEC 61000-6-4:2019
- EN 60335-2-45: 2002 + A1:2008 + A2:2012 + A11: 2023
- EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021
- EN 62233:2008

Overeenkomstig de richtlijnen 2014/35/EU, 2014/30/EU

CONTENU DE LA LIVRAISON

SR 4730100	
Article	Qté
Découpeur de mousse à fil chaud	1
Fil chauffant	2
Manuel	1

SR 4730122	
Article	Qté
Découpeur de mousse à fil chaud	1
Fil chauffant	2
Batterie Li-ion 18V 2.0 Ah	2
Chargeur - 2 ports	1
Manuel	1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	SR 4730100	SR 4730122
Longueur de coupe max.	1370 mm	1370 mm
Hauteur de coupe max.	330 mm	330 mm
Poids net	1,8 kg	1,4 kg
Dimensions	875 x 435 x 85 mm	875 x 435 x 85 mm
Alimentation électrique	260W / 230V	2x18V 2.0Ah Li-ion Batterie
Chargeur (Sortie double)	/	Entrée : 220–240V AC 50–60Hz 140W Sortie : 21V DC 2.4A x2

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'outil.

Suivez rigoureusement les consignes de sécurité pour éviter toute blessure ou dommage matériel.

Attention 1 : Utilisez uniquement en extérieur ou dans un endroit bien ventilé.

Attention 2 : Ne touchez pas le fil chaud pendant le fonctionnement.

- Tenez les enfants et les personnes non autorisées à l'écart pendant l'utilisation.
- Toujours débrancher l'alimentation avant de changer le fil chauffant ou de réaliser l'entretien.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un technicien qualifié.
- Ne pas utiliser sous la pluie, dans un environnement humide ou à proximité de liquides/gaz inflammables.

UTILISATION RECOMMANDÉE & APPLICATIONS

Le découpeur à fil chaud est conçu pour la découpe de précision des plastiques expansés tels que :

- Polystyrène expansé (EPS)
- Polystyrène extrudé (XPS)

Il chauffe rapidement grâce à un interrupteur à bouton.


ENVIRONNEMENT D'UTILISATION

- Utiliser uniquement dans des zones sèches et bien ventilées.
- Garder la zone de travail bien éclairée.
- Ne pas utiliser près de matériaux ou gaz inflammables.
- Éviter les surfaces humides ou mouillées.

CHARGE ET ENTRETIEN DE LA BATTERIE


- **Informations sur la batterie :**
 - Tension nominale : 18V
 - Capacité : Li-ion 2.0 Ah
 - Poids : 0,330 kg
 - Caractéristiques : Affichage du niveau d'énergie, double protection contre les surcharges
- **Dispositif de charge :**
 - Entrée : 220–240V AC / 50–60Hz
 - Sortie : 21V DC, 2.4A (2 sorties)
 - Poids : 0,58 kg
- **Instructions de charge :**
 - La batterie est partiellement chargée à la livraison. Charger complètement avant la première utilisation.
 - Indicateurs lumineux :
 - **Rouge** : En charge
 - **Vert** : Chargée
 - Ne charger qu'entre 0°C et 45°C.
 - Ne pas interrompre inutilement le cycle de charge.
 - Débrancher le chargeur après usage.

FORMES DE COUPE

Rectangle	
Triangle en échelle	

INSTALLATION DU FIL

- **Installation :**



1. Tourner la bobine pour tendre le fil.
2. Fixer le fil avec la vis fournie.
3. Toujours débrancher l'appareil avant d'installer ou de retirer le fil.
4. Laisser refroidir le fil et le ressort avant toute manipulation.

- **Remarques importantes :**

- Ne pas surchauffer le fil – il n'est pas nécessaire qu'il devienne rouge incandescent.
- Ne pas tordre, plier ou emmêler le fil.


MONTAGE

SR 4730100 AVEC ALIMENTATION SECTEUR

1. Installer le module d'alimentation.




2. Appuyer à fond sur l'interrupteur pour démarrer.



SR 4730122 AVEC BATTERIE (ADAPTATEUR)


1. Fixer deux boulons M6×20.




2. Insérer l'adaptateur Bosch/DeWalt/Makita/Milwaukee (si nécessaire).



3. Insérer une batterie 18V compatible.



4. Appuyer à fond sur l'interrupteur pour chauffer le fil.




ÉTAPES UNIVERSELLES POUR TOUS LES MODÈLES

1. Aligner et connecter les deux sections de l'archet ; serrer les boulons.




2. Accrocher le fil aux ressorts supérieur (1) et inférieur (2).



3. Passer le fil dans la poulie et le tendre à l'aide de la molette.





4. Fixer avec la vis A.



LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Support de fil chaud | 9. Bouton de commande |
| 2. Fil chauffant | 10. Partie inférieure de l'archet |
| 3. Roue de guidage | 11. Écrou fixe |
| 4. Bouchon de tube carré | 12. Partie supérieure de l'archet |
| 5. Poulie d'enroulement | 13. Module d'alimentation + faisceau de 140 mm (SR 4730100) |
| 6. Écrou fixe | 14. Boulons de fixation (SR 4730100) |
| 7. Faisceau de câbles (SR 4730122) | 15. Partie inférieure de l'archet |
| 8. Boulons de fixation (SR 4730122) | |



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- Respectez les lois locales concernant le recyclage des outils électriques et des batteries.
- Ne jetez pas les outils électriques avec les déchets ménagers.
- Retirez les batteries avant la mise au rebut.

Uniquement pour l'UE ::



Conformément à la directive européenne 2012/19/UE, les outils doivent être recyclés de manière responsable. Contactez votre revendeur pour les instructions de mise au rebut.

GARANTIE

Cet outil est couvert par une garantie de deux ans contre les défauts de fabrication en cas d'utilisation normale.

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit SR 4730100 / SR 4730122 est conforme aux normes ou documents normatifs suivants :

- EN IEC 61000-6-2:2019
- EN IEC 61000-6-4:2019
- EN 60335-2-45: 2002 + A1:2008 + A2:2012 + A11: 2023
- EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021
- EN 62233:2008

Conformément aux directives 2014/35/UE, 2014/30/UE

LIEFERUMFANG

SR 4730100	
Artikel	Menge
Heißdraht-Schneidegerät	1
Heizdraht	2
Bedienungsanleitung	1

SR 4730122	
Artikel	Menge
Heißdraht-Schneidegerät	1
Heizdraht	2
18V 2.0 Ah Li-Ion Akku	2
Ladegerät - 2 Anschlüsse	1
Bedienungsanleitung	1

TECHNISCHE DATEN

Modellnummer	SR 4730100	SR 4730122
Maximale Schnittlänge	1370 mm	1370 mm
Maximale Schnitthöhe	330 mm	330 mm
Nettogewicht	1,8 kg	1,4 kg
Abmessungen	875 × 435 × 85 mm	875 × 435 × 85 mm
Stromversorgung	260W / 230V	2×18V 2.0Ah Li-ion Akku
Ladegerät (Doppel-Ausgang)	/	Eingang: 220–240V AC 50–60Hz 140W Ausgang: 21V DC 2.4A ×2

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.

Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden.

Achtung 1: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

Achtung 2: Berühren Sie den heißen Draht während des Betriebs nicht.

- Halten Sie Kinder und unbefugte Personen vom Gerät fern.
- Trennen Sie die Stromversorgung immer, bevor Sie den Draht wechseln oder Wartungsarbeiten durchführen.
- Bei beschädigtem Netzkabel muss dieses vom Hersteller oder einem qualifizierten Techniker ersetzt werden.
- Nicht im Regen, in nassen Umgebungen oder in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten/Gasen verwenden.

EMPFOHLENE ANWENDUNG & EINSATZGEBIETE

Der Heißdrahtschneider ist für präzises Schneiden von Schaumstoffen geeignet, insbesondere:

- Expandiertes Polystyrol (EPS)
- Extrudiertes Polystyrol (XPS)

Das Gerät heizt schnell auf per Knopfdruck.


BETRIEBSUMGEBUNG

- Nur in trockenen, gut belüfteten Bereichen verwenden.
- Arbeitsbereich gut beleuchten.
- Nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder Gasen verwenden.
- Feuchte oder nasse Oberflächen vermeiden.

AKKULADUNG & PFLEGE


- **Akku-Informationen:**
 - Nennspannung: 18V
 - Kapazität: Li-Ion 2.0 Ah
 - Gewicht: 0,330 kg
 - Eigenschaften: Ladeanzeige, doppelte Überlastsicherung
- **Ladegerät:**
 - Eingang: 220–240V AC / 50–60Hz
 - Ausgang: 21V DC, 2.4A (2 Ausgänge)
 - Gewicht: 0,58 kg
- **Ladeanweisungen:**
 - Der Akku ist bei Lieferung teilweise geladen. Vor der ersten Benutzung vollständig aufladen.
 - Ladeanzeige:
 - **Rot:** Wird geladen
 - **Grün:** Vollständig geladen
 - Nur bei Temperaturen zwischen 0°C und 45°C laden.
 - Ladezyklus nicht unnötig unterbrechen.
 - Ladegerät nach dem Ladevorgang vom Netz trennen.

SCNITTFORMEN

Rechteck	
Leiterförmiges Dreieck	

DRAHTINSTALLATION

- **Installation:**



1. Drahtspule drehen, um den Draht zu spannen.
2. Draht mit der beiliegenden Schraube fixieren.
3. Gerät immer vom Strom trennen, bevor der Draht installiert oder entfernt wird.
4. Draht und Feder vor dem Anfassen abkühlen lassen.

- **Wichtige Hinweise:**

- Draht nicht überhitzen – ein Glühen ist nicht notwendig.
- Draht nicht verdrehen, knicken oder verheddern.


MONTAGE

SR 4730100 MIT NETZBETRIEB

1. Netzmodul installieren.




2. Schalter vollständig drücken, um den Betrieb zu starten.



SR 4730122 MIT AKKU (ADAPTER)


1. Zwei M6×20 Schrauben anbringen.



2. Bosch/DeWalt/Makita/Milwaukee-Adapter einsetzen (falls erforderlich).



3. Kompatiblen 18V Akku einstecken.



4. Schalter vollständig drücken, um den Draht zu erhitzen.




ALLGEMEINE SCHRITTE FÜR ALLE MODELLE


1. Die beiden Bügelteile ausrichten und mit Schrauben verbinden.




2. Draht an obere (1) und untere (2) Feder einhängen.



3. Draht durch die Umlenkrolle führen und mit dem Spannrad straffen.





4. Mit Schraube A sichern.



ERSATZTEILLISTE

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Drahtbefestigung | 9. Schaltknopf |
| 2. Heizdraht | 10. Unterer Bügel |
| 3. Umlenkrollen-Baugruppe | 11. Feststellmutter |
| 4. Vierkantrohr-Verschluss | 12. Oberer Bügel |
| 5. Drahtaufwickelrolle | 13. Netzmodul + 140 mm Kabel (SR 4730100) |
| 6. Feststellmutter | 14. Befestigungsschrauben (SR 4730100) |
| 7. Kabelbaum (SR 4730122) | 15. Unterer Bügel |
| 8. Befestigungsschrauben (SR 4730122) | |



UMWELTSCHUTZ

- Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Elektrowerkzeugen und Batterien.
- Elektrowerkzeuge nicht über den Hausmüll entsorgen.
- Akkupacks vor der Entsorgung entfernen.

Nur EU:



Gemäß der EU-Richtlinie 2012/19/EU müssen Werkzeuge verantwortungsvoll recycelt werden. Wenden Sie sich für Entsorgungsanweisungen an Ihren Händler.

GARANTIE

Dieses Werkzeug ist durch eine zweijährige Garantie gegen Herstellungsfehler bei normalem Gebrauch abgedeckt.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt SR 4730100 / SR 4730122 den folgenden Normen oder normativen Dokumenten entspricht:

- EN IEC 61000-6-2:2019
- EN IEC 61000-6-4:2019
- EN 60335-2-45: 2002 + A1:2008 + A2:2012 + A11: 2023
- EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021
- EN 62233:2008

Gemäß den Richtlinien 2014/35/EU, 2014/30/EU



STENROC
United brand of PROF-PRAXIS NV/SA
Scheibekstraat 25-29
1540 Herne - Belgium
www.stenroc.com